




40°



5 Windungen,  
linksgängig



Stück p. Masch.											
Type	I	II	IIa	III							
Abmaße in $\mu = \frac{1}{1000} \text{ mm}$					474	Index 3 in 4 geändert		10.11.51	Hfe.		
Max. Abweichung nicht tolerierter					357	Index 2 in 3 geändert		31.1.51	Hfe.		
Maße $\pm 100 \mu$					304	Index 1 in 2 geändert		9.11.1950	Hfe.		
Max. Abweichung nicht tolerierter Winkelmaße —					Paßmaß	Abmaß in $\mu$	Änd. Nr.	Änderung		Datum	Visum
* Rundschlag max. 20 $\mu$ ∠ Seitenschlag max. 20 $\mu$					Werkstoff nichtl. Fed. St Dr $\phi 0.7$			Maßstab	Gezeichnet	9.11.1950	Hfe.
Ohne * Rundschlag max. — $\mu$ Ohne ∠ Seitenschlag max. — $\mu$					Type I Gruppe			10:1	Geprüft		Hfe.
Vorherrschende Oberflächengüte					Nullpufferfeder			Gesehen			Hfe.
Oberflächenbehandlung					Ohne besondere Angaben Kanten entgratet und bis 0,1 mm gebr.			Ersatz für		10.115-4	
Wärmebehandlung					Kopl. Nr. 10.231			CONTINA A.G. MAUREN			